



## ART - Transpalette peseur - Portée : 2000 kg




### CARACTÉRISTIQUES

▪ Transpalette peseur. ▪ Fabrication en acier. ▪ 4 capteurs de chargement en acier nickelé, avec protection IP65. ▪ Batterie interne rechargeable.

### INDICATEUR BR80

▪ Indicateur poids tare. ▪ Clavier étanche avec 7 touches de fonction. ▪ Écran LED en couleur rouge avec 6 digits de 25,4 mm.  
▪ 7 LEDs de indication de fonction/état. ▪ Couvercle en ABS. - IP54. ▪ Tension d'alimentation des capteurs: 5Vdc.  
▪ Alimentation par 230-240 Vac. ▪ Batterie interne rechargeable 6 Vdc. ▪ 1 sortie RS232 pour connexion au PC, à l'imprimante, le répéteur, etc. ▪ Fonction comptage. ▪ Fonction de seuils. ▪ Accumulation. ▪ Fixation du poids (HOLD). ▪ Déconnexion automatique.  
▪ Zéro. - Tare. ▪ Accumulation manuel. ▪ Sélection de fonctions. ▪ On/Off. ▪ Filtre de poids pour peser des animaux.



*Nous consulter*