

INDICATEUR POIDS SEUL

GENERALITES

- Autocalibration
- Capacité sélectionnable de 1 kg ~ 75 t.
- Résolution sélectionnable : de 120 à 30 000 divisions.
- LCD 15 mm .
- Suivi automatique du zéro .
- Deux types d'alimentation :
-batterie rechargeable incorporée
-adaptateur secteur.
- Unité de mesure : : kg, g, lb, oz, t
- Possibilité d'ajuster l'angle d'affichage
- Pour système mono capteur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité minimum de 20 échelons.
- Nombre de décimales de 0 à 4
- Résolution 1:15000
- Linéarité +/- 1d
- Afficheur de 6 digits LCD 15mm avec backlight (rétroéclairage) .
- Tare sur 100% de la capacité.
- Zéro initial : 4% de la capacité.
- Mise à zéro automatique à l'allumage .
- Alarme de surcharge.
- Température de travail : 0 ~ 40 °C.
- Température de stockage : -10°C ~ +50°C.
- Humidité relative de stockage : 5% - 90%.
- Humidité relative de travail : 10% - 80%.
- Alimentation :
Adaptateur de tension 9V ~ 12V / 500mA.
- Batterie rechargeable : 6V 4Ah.
- Autonomie : 150 heures

DIMENSIONS & COLISAGE

- Dimensions : 255 x 155 x 70 mm Sans le support
- Poids net: 1,600 kg Sans le support
- Poids net du support : 0,200 kg
- Dimension du carton : 300 x 195 x 185 mm
- Poids brut : 2,240 kg

PRESENTATION

Version poser sur table
Prise de mesure




Interrupteur Marche Arrêt

Possibilité de montage sur colonne
Indicateur orientable
Colonne Diamètre 38 mm



Câblage côté capteur :
PRISE VUE DE FACE
Signal - (S-) Alim +(+F)



Signal + (S+) Alim - (-F)

AFFICHEUR



VOYANT CHARGE BATTERIE

VOYANT DE ZERO CENTRE

VOYANT DE TARE ACTIVEE

VOYANT BATTERIE BASSE

VOYANT DE STABILITE DE LA MESURE



CLAVIER

- Mode compte pièces, et mode nombre de pièces pour programmer un avertissement
- En mode programmation s'utilise pour choisir le mode.



- Touche des unités. En mode poids s'utilise pour changer les unités de poids.
- En mode programmation s'utilise comme touche de changement d'étape.



- Touche TARE
- En mode programmation permet d'avancer dans les menus



- Touche ZERO
- En mode programmation permet de reculer dans les menus

APPLICATIONS GENERALES

Indicateur de poids seul pour milieu industriel .