

# IB10-S

## *Indicateur LCD*

Avec fonction checkweigher et positions multiples



Plus d'informations dans notre code QR:  
<https://www.baxtran.com/fr/indicateurs/IB10-S.html>

# Indicateur

De fonctionnement facile et intuitif avec différentes dispositions



## Caractéristiques:

- Indicateur poids tare.
- Boîtier ABS. Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 25 mm d'hauteur.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Support en ABS pour colonne.
- Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350  $\Omega$  ou 8 capteurs de chargement de 700  $\Omega$ .
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50/60Hz.
- Batterie rechargeable 6V/1.3Ah.
- 100 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 150 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- Gravité configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Sortie RS232. Format PC et imprimante.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

## Fonctions:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Tare

## Checkweigher:

Fonction checkweigher avec contraste des couleurs pour définir un poids cible élevé/faible et les paramètres de marge souhaités.



Conception couvercle de la batterie interne et union pour l'insertion de l'accessoire de support mural ou au sol



Support mural ou au sol



Connexion indicateur plate-forme et alimentation électrique



Indicateur LCD en ABS avec batterie interne d'une durée de 100h sans interruption

