



Indicateur K2, affichage du poids avec écran LCD.



- Écran LCD rétro-éclairé.
- Contrôlable C III OIML
- Fonction d'auto-déconnexion.
- Fonction de tare.
- Fonction compte-pièces.
- Fonction limites (HI_OK_LO).
- Fonction pesée d'animaux.
- Indicateur de batterie faible.
- Batterie interne rechargeable.

Connectivité (optionnelle)

Sortie de données RS 232-C compatible avec notre imprimante PR3 ou un PC.



Options disponibles

- Support mural en acier peint
- Imprimante PR3 avec câble
- Option support pour colonne
- Option RS 232-C


Spécificités techniques

Alimentation: 220V

Batterie: Interne rechargeable 6V/4Ah

Température de travail: de -10°C jusqu'à +40°C

Dimensions externes (mm)



Caractéristiques techniques

Modèle	K2
Référence	60018
Divisions internes	600.000
Écran	Écran LCD rétro-éclairé avec 6 chiffres de 40 mm de hauteur
Unités de pesée	kg, lb
Tare	100%
Sortie de données (option)	1 puerto RS-232
Matériel de la structure	ABS
Dimensions externes (mm)	240 x 180 x 105
Poids net total (kg)	1,380