



**AP**

## Dynamomètre – peson – crochet peseur



- \_ Dynamomètre mécanique
- \_ Unités en kg
- \_ Robuste
- \_ Mémorisation de crête
- \_ Manilles incluses
- \_ Caisse de transport

Le dynamomètre AP haute résistance assure une protection contre les chocs. Un large cadran de 125 mm permet une lecture rapide. Conçu pour toute type de pesés en traction

### CARACTERISTIQUES

Surcharge de rupture 500 %  
Diamètre de l'afficheur 125 mm  
Indicateur du poids max aiguille suiveuse  
Réglage du zéro Par molette  
Unité disponible Kg  
Étanchéité IP54  
Température d'utilisation - 45° à 60 °  
Étalonnage Certificat d'étalonnage sur demande

*Nous consulter*